

Отчет о проведении срочной закупки в ОАО " Кировские коммунальные системы" № 059 от 10.05.2016

№п/л	код	Наименование продукции	Существенные условия приобретения продукции				Контрагент				Причины проведения срочной закупки
			Цена, руб. без НДС	график поставки	условия оплаты	Наименование	адрес	телефоны	контактное лицо		
1	ЗИ	Тяга КПТ 154 ЕВРО (ГМЗ, АЗК ПИ)	1 319,49	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автофакторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ	
2	ЗИ	Кронштейн опоры КПТ/Двиг. задней Камаз-54115 (АЗК СП)	1 550,85	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автофакторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ	
3	ЗИ	Банка опоры поддерживающей Камаз-5320 (АЗК СП)	974,58	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автофакторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ	
4	ЗИ	Кронштейн балки опоры КПТ (АЗК СП)	844,07	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автофакторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ	
5	ЗИ	Фонарь задний ЕВРО (ОСВАР , АЗК ПИ) (ан.112.02.16, 7802.3716)	652,54	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автофакторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ	
6	ЗИ	Банок омывателя (24В) Евро (Трамо, АЗК ПИ)	491,53	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автофакторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ	
7	ЗИ	Камера тормозная (энергоаккумулятор) ТИП 24/20 Евро (вылет штока 57мм) (К)	2 707,63	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автофакторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ	
8	ЗИ	Шланг тормозной Камаз-5320 (L=600мм, штуцер-гайка) (К)	125,42	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автофакторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ	
9	ЗИ	Грубка ТРР подвода масла Евро 740.21 (К)	288,14	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автофакторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ	

№п/п	код	Наименование продукции	Существенные условия приобретения продукции			Контрагент				Причины проведения срочной закупки
			Цена, руб. без НДС	график поставки	условия оплаты	наименование	адрес	телефоны	контактное лицо	
10	ЗИ	Вилка выключения сцепления (АЗК СП)	1 457,63	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автотракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
11	ЗИ	Кронштейн крепления ПГУ Варсо (Роскам, АЗК ПИ)	1 454,24	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автотракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
12	ЗИ	Диск сцепления ведомый Камаз-65115 (Ф 430мм, вн.Ф 45) КПП 154 (ZF, АЗК ПИ) (ан.19.1601130-01)	14 542,37	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автотракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
13	ЗИ	Вал вилки выключения сцепления 19 (АЗК СП)	1 388,98	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автотракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
14	ЗИ	Кронштейн опоры поддерживающей (АЗК СП)	1 440,68	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автотракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
15	ЗИ	Рычаг вала вилки 19-10 (АЗК СП)	923,73	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автотракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
16	ЗИ	Муфта выключения сцепления в сборе Камаз-6520 (Ф 430мм) КПП ZF (Sadt ZF АЗК ПИ)	5 500,00	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автотракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
17	ЗИ	Лампочка А24-21 ВА15s (Манк)	16,95	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автотракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
18	ЗИ	Лампа фарная галогеновая Н4 24-75/70 Р43I (Манк)	139,83	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автотракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ

№п/л	код	Наименование продукции	Существенные условия приобретения продукции			Контрагент			Причины проведения срочной закупки	
			Цена, руб. без НДС	График поставки	Условия оплаты	Наименование	адрес	телефоны		контактное лицо
19	ЗИ	Коробка отбора мощности 5511-4202005 (К)	3 798,14	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
20	ЗИ	Подшипник 7613 (6-7613А) (СКФ, АЗК ПИ)	1 298,14	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
21	ЗИ	Подшипник 7610 А (23310) передней ступицы (СКФ, АЗК ПИ)	754,24	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
22	ЗИ	Порог кабины наружный левый длинный (не усиленный)	457,83	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
23	ЗИ	Порог кабины правый длинный (с усилением) (К)	1 247,46	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
24	ЗИ	Полумуфта с компенсатором (К)	233,05	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
25	ЗИ	Кран аварийного растормаживания (РААЭ, АЗК) (анк. 16.3537110, 100.3537110 ПЛАЭ, 8002.3537110, 463.013.010.0)	906,78	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
26	ЗИ	Генератор 464.3701 (аналог Г 700.04) Прим. 14В, 700Вт, 50А	3 422,88	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
27	ЗИ	Рукоятка КПД двухручная со встроенным клапаном УПР-Я Дем-н на айм с 2007г. (Ростар АЗК ПИ)	1 953,39	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ

№п/п	код	Наименование продукции	Существенные условия приобретения продукции			Контрагент			Причины проведения срочной закупки	
			Цена, руб. без НДС	график поставки	условия оплаты	наименование	адрес	телефоны		контактное лицо
28	ЗИ	Элемент фильтрующий очистки воздуха Евро-1 (Ливны) (ан. Filter-164, ЭФВ-305.14, ФП 207.1-04)	936,44	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистюсов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
29	ЗИ	Суппорт (скоба) переднего дискового тормоза правый Газ-3302.3221, Газ-3110 левый (с колодками) (ГАЗ)	2 211,86	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистюсов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
30	ЗИ	Колодки тормозные передние (к.т.илг.) Газ-3302, 3110 (273) (ГАЗ)	423,73	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистюсов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
31	ЗИ	Ремень (1*10*1280) генератора Газ-3309, 3310 (ав.Д-245 Евро-3) (Rubeпа)	381,36	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистюсов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
32	ЗИ	Ручка задней двери (внутр.) Газ-2705-2217 левый в сб. с основой (Металл.)	405,08	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистюсов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
33	ЗИ	Механизм замка сдвижной двери Газ-2705 (Н.Новгород)	275,42	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистюсов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
34	ЗИ	Механизм замка двери передней правый Газ-3302-2217 накладка (ГАЗ)	338,98	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистюсов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
35	ЗИ	Рычаг механизма на двери с роликом Газ-2705-2217 (ГАЗ)	400,84	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистюсов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
36	ЗИ	Мотор отопителя Газ-3306-4301, КАМАЗ, МАЗ (211.3780) МЭ237 (КАЗ)	961,86	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистюсов Игорь	В связи с выходом из строя автоэлектронной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ

№п/п	код	Наименование продукции	Существенные условия приобретения продукции			Контрагент			Причины проведения срочной закупки	
			Цена, руб. без НДС	график поставки	условия оплаты	наименование	адрес	телефоны		контактное лицо
37	ЗИ	Трубка Гур Газ-3309, 3308 от клапана управл рул. тяги (ГАЗ)	309,32	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
38	ЗИ	Труба применная левая Газ-53, -3307 (Автоглушитель)	500,00	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
39	ЗИ	Труба применная правая Газ-53, -3307 (Автоглушитель)	394,07	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
40	ЗИ	Цилиндр сцепления рабочий Газ-53, -3307, ПАЭ-3205 (ГАЗ)	440,68	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
41	ЗИ	Цилиндр сцепления главный (Газ-2217, -2705, -2752, -3102, -3110, -3302, -4301) (ГАЗ)	645,76	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
42	ЗИ	Ролик сдвижной двери верхний Газ-2705-2217 (ГАЗ)	391,53	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
43	ЗИ	Компрессор Газ-3310 (Валдай), Зил-5301, ПАЭ вожд. охл (аналог-А) КХ 29.05.05М	8 216,10	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
44	ЗИ	Элемент фильтрующий очистки воздуха (нижний) (Дв.ЗМЗ-406) (Эфатон-Белгия-БелДавтофильтр)	203,39	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
45	ЗИ	Амортизатор зил масл. Газ-24, 3102, 3110 (Белард) компл.	915,25	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г.Киров ул.Северное Кольцо д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ

№п/п	код	Наименование продукции	Существенные условия приобретения продукции			Контрагент			Причины проведения срочной закупки	
			Цена, руб. без НДС	график поставки	условия оплаты	наименование	адрес	телефоны		контактное лицо
46	ЗИ	Бампер Газ-3302, 2705, 3221-НЮ	1 508,47	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
47	ЗИ	Коммутатор Газ-3110, 3302, 53, УАЗ, ПАЗ бесконтактный (131) (Ст.Ожол)	665,25	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
48	ЗИ	Распределитель зажигания (трамблер) бесконтактный (Газ-53, 3307) (Ст.Ожол)	2 216,10	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
49	ЗИ	Свеча зажигания А14В Газ-24, АИ-76 (ЗАЭС)	42,37	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
50	ЗИ	Реле поворота и аварий.сигн. 642-3747-03 Газ-3309 (Евро-3) (ан. 87.377000) 24 V (Автоэлектроника)	436,44	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
51	ЗИ	Опора промежуточного карданного вала в сборе Газ-53, ЗИЛ-130 (Рейофф) (НЗ)	503,39	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
52	ЗИ	Указатель давления масла УК-130А (Автопробор)	474,58	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
53	ЗИ	Фара в сб. 40.3711 (провода 425мм, 12В) УАЗ, Газ, Паз, Кавз, ЛуАЗ-967, ЛуАЗ-969М (Овар)	834,75	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
54	ЗИ	Бензонасос дв.406 (Лекар)	1 072,03	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо Д.22 корп.А	36-14-13	Чистогов Игорь	В связи с выходом из строя автоэракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ

№п/л	код	Наименование продукции	Существенные условия приобретения продукции			Контрагент				Причины проведения срочной закупки
			Цена, руб. без НДС	график поставки	условия оплаты	наименование	адрес	телефоны	контактное лицо	
55	ЗИ	Шланги Гур Газ-3309 (шланг-4шт, хомут-2шт) (Ремофф) (№9)	2 182,20	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо д. 22 корп. А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автотракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
56	ЗИ	Генератор (66А) 14В инжекторный дв. УАЗ-3160.30801(УМЗ-4178, 4218 (КАТЭ))	3 487,29	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо д. 22 корп. А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автотракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ
57	ЗИ	Шарнир рулевой армированный Волга G-рат (га)	254,24	Май 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО ПКФ "Автоспектр"	610006 г. Киров ул. Северное Кольцо д. 22 корп. А	36-14-13	Чистоголов Игорь	В связи с выходом из строя автотракторной техники обслуживающие участки УВС, АРУ, КО, РСУ

Приложения : служебная записка, распоряжение, извещение, решение о закупке.

Главный управляющий директор _____ г. В. Лобанов

Начальник УМТО _____ Л. С. Булдакова

